


Емкостные датчики

3-х, 4-х проводные на постоянное напряжение


PNP Замыкающий контакт

31P



Размыкающий контакт

32P




Переключающий контакт

43P



NPN Замыкающий контакт

31N



Размыкающий контакт

32N



Переключающий контакт


43N



3-х проводные на постоянное напряжение, с открытым коллектором

PNP Замыкающий контакт

31P-0




Размыкающий контакт

32P-0



NPN Замыкающий контакт

31N-0



Размыкающий контакт

32N-0



2-х проводные на переменное/ постоянное напряжение с заземлением

Замыкающий контакт

11



Размыкающий контакт

12




Индуктивные датчики

3-х, 4-х проводные на постоянное напряжение


PNP Замыкающий контакт

31P



Размыкающий контакт

32P




Переключающий контакт

43P



NPN Замыкающий контакт

31N




Размыкающий контакт

32N



Переключающий контакт


43N



3-х проводные на постоянное напряжение, с открытым коллектором

PNP Замыкающий контакт

31P-0




Размыкающий контакт

32P-0



NPN Замыкающий контакт

31N-0



Размыкающий контакт

32N-0



2-х проводные на переменное/ постоянное напряжение

Замыкающий контакт

11



Размыкающий контакт

12

